





原木から所定の大きさにカットします。



原木はそりやねじれがあります。
それを真っ直ぐに削ります。



表面をカンナ等で仕上げます。



焦げ目をウェスで除きます。
木目が浮き出てきました(焼き杉です)



ハンディバーナーで表面を焼きます。